

Provek İlaç Kimya San.Tic.A.Ş.
Aydınlı KOSB Mh. Melek Aras
Bulvarı No: 67 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 (216) 784 12 12 - 1414
Fax: 0 (216) 504 61 67
E-Mail: info@provek.com.tr

BETRIEBSANWEISUNG

PRO SHINE

Nr.:
Stand: 07.10.2021
Unterschrift:

BETREIBSANWEISUNG

PRO SHINE

1. Gefahrstoffbezeichnung:

Hautreizung 2 H317: Verursacht allergische Hautreaktionen.

2. Gefahrenfürmenschundumwelt:

Verschütten in die Umwelt vermeiden. Um entsorgt werden zu können, muss es zunächst neutralisiert werden. Es kann die Vegetation schädigen.

3. SchutzmaßnahmenundVerhaltensregeln:

Augen-/Gesichtsschutz:

In den Arbeitsbereichen sollten Schutzbrillen getragen werden und Notduschen für Augen und Körper vorhanden sein (Schutzbrille).



Händeschutz:

Es sollten Arbeitshandschuhe verwendet werden die gegen flüssige Chemikalien beständig sind.



Körperschutz:

Es sollte angemessene Arbeitskleidung getragen werden.



Atemwege Schutz:

Arbeitsbereiche sollten bis unter die Expositionsgrenzen belüftet werden. Verwenden Sie ein separates Schutzgerät.



4. Verhalten im gefahrfall:

FürNicht-Notfallpersonal

Schutzausrüstung: GeeigneteSchutzausrüstungtragen, um eineKontaminationvonHaut, AugenundpersönlicherKleidungzuvermeiden.

Provek İlaç Kimya San.Tic.A.Ş.
Aydınlı KOSB Mh. Melek Aras
Bulvarı No: 67 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 (216) 784 12 12 - 1414
Fax: 0 (216) 504 61 67
E-Mail: info@provek.com.tr

BETRIEBSANWEISUNG

PRO SHINE

Nr.:
Stand: 07.10.2021
Unterschrift:

Notfallmaßnahmen: Vermeiden Sie das Einatmen der Flüssigkeit.
Konsultieren Sie einen Experten für Notfallmaßnahmen.

Sonstige Anmerkungen: Berühren Sie das Produkt nicht,
solange Sie alle Sicherheitshinweise nicht gründlich gelesen und verstanden haben.

Für Notfallpersonen

Schutzausrüstung: Geeignete Schutzkleidung,
Handschuhe und Augen/Gesichtsschutz ausrüstung verwenden.

Notfallmaßnahmen: Vermeiden Sie das Einatmen der Flüssigkeit. Sorgen Sie für eine gute Belüftung
der Umgebung. Personal in einen sicheren Bereich evakuieren. Fremdes Personal entfernen,
Bereich räumen.

Sonstige Anmerkungen: Stellen Sie sicher,
dass das Personal alle Sicherheitsvorkehrungen gründlich gelesen und verstanden hat.

5. Erster Hilfe:

Nach Einatmung:

Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Atemnot, sofort in
ärztliche Behandlung gehen und medizinische Hilfe aufsuchen.



Nach Hautkontakt:

Bei Kontakt mit der Substanz sollten Haut, Kleidung und Schuhe
mit reichlich Wasser gewaschen werden.



Nach Augenkontakt:

Die Augen bei offengehaltenen Augenlidern mindestens
15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.
Falls Reizung anhält ärztliche Behandlung aufsuchen.



Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist,
viel Wasser zum Trinken geben, um den Mageninhalt zu verdünnen.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.
Ärztliche Behandlung aufsuchen.



6. Sachgerechte Entsorgung:

Die Entsorgung muss gemäß den gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Nicht in Oberflächengewässer
oder Nutzwasser System einleiten. Falls zugelassen, zurückgewinnen oder neutralisieren und in
Kläranlagen einleiten.



Provek İlaç Kimya San.Tic.A.Ş.
Aydınlı KOSB Mh. Melek Aras
Bulvarı No: 67 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 (216) 784 12 12 - 1414
Fax: 0 (216) 504 61 67
E-Mail: info@provek.com.tr

BETRIEBSANWEISUNG

PRO SHINE

Nr.:
Stand: 07.10.2021
Unterschrift: